


# 甲 60

甲 60 号証 舗装概念図



乙第24号証 P403 「図5.4.4-1 舗装措置（一例）概念図」



支道 27 号の舗装の様子。脇が擦り付けてあり、有害スラグを完全には覆い切れていない。舗装措置概念図が基準不適合土壌を覆うように舗装をしているのと対照的だ。

以上